

I 1952年3月4日十勝沖地震被害

1952年（昭和27年）3月4日午前10時23分ごろ北海道東部の十勝沖に地震が発生、震央は東経143°52′、北緯42°09′、深さ45±10km、地震規模はM8.1（理科年表）と公表されているがマグニチュードについては8.1/4〜7.9などとも称せられて居ります。結果を総合するとその規模は南海道地震M8.1（1946年）と殆ど同格で関東地震M7.9（1923年）、東南海地震M8.0（1944年）よりは幾分大きいと考えられて居る。

北海道の地震に関する記録は極めて不完全ではあるが、約170年前からの記録によれば、特に太平洋側に頻発して居る。北海道の地勢・地質を見るに将来の発展を約束づけられている一帯は、十勝川・釧路川・石狩川等のデルタ地帯を含み、この地域には広大な範囲に亘って軟弱な泥炭地盤や火山灰層が広がり、更に、太平洋に曝されている海岸線の内には震源の位置に依っては津波に襲われる危険地帯も多い。しかし、本地震発生の際には大都市が少なく、従って人口密度も低く、構造物も本州に比較して少なかった為に所謂被害は思ったより僅少であった事は幸いであった。しかし今後の北海道の開発発展を考えると充分な地震対策を行わないと大変な事になると肌粟を生ずる次第である。

次に各地区の被害写真のスライドで被害を説明しましょう。地震の規模は前に説明したが、各地毎の被害はその地点の地震の強さを示す震度（階）で決まる。図1-1は1952年十勝沖地震の震源位置と震度階分布図を示したものです。一般には震源から遠ざかると震度は小さくなるのが常識ですが、必ずしもそうではないことを、この図は示して居ます。即ち次の図1-2の如く軟弱地盤分布図と震度階分布が近似して軟弱地盤では震度が大きくなって居る事に注目下さい。

地震の被害と大局的に結びつく震度（階）分布を震央距離と地盤性状、特に軟弱地盤との関係から述べました。今度の地震で大きな被害の発生した地域の被害全般図を次に図1-3に掲げます。前の軟弱地盤分布図を頭に思い浮かべながら御検討下されれば幸いです。御参考までに。

次に北海道など寒冷・多雪地域では、とくに寒冷季に地震が発生した場合には雪の動的被害即ち雪崩の原因となる事は勿論、これに伴う地氾りなど種々の随伴複合災害が発生し易いのですが幸いにして今回はありませんでした。

又震央が海中にある場合は津波が発生し海岸沿岸地域に被害が発生しますが、流水地域では津波に伴われて海上では勿論、上陸した氷群による随伴複合災害が発生します。正に今度の地震では、霧多布、浜中、厚岸などの地方では津波に伴われた流水群来襲による被害が発生しました。即ち霧多布、浜中、厚岸の地域では、地震、津波、流水の複合災害が発生した珍しい実例であります。




図1-1 1952年十勝沖地震の震度階分布図



図1-2 北海道軟弱地盤分布図




図 1-3 十勝沖地震被害全般図

1952 十勝沖地震総目次

1. 北海道東部		542枚
1.1 霧多布・浜中・厚岸		37枚
霧多布	スライドNo.1.1-1 ~1.1-32	32枚
浜中	No.1.1-33 ~1.1-35	3枚
厚岸	No.1.1-36 ~1.1-37	2枚
1.2 北見		
北見	スライドNo.1.2-1 ~1.2-9	9枚
1.3 釧路		110枚
昆布森	スライドNo.1.3-1	1枚
釧路新埠頭	No.1.3-2 ~1.3-8	7枚
釧路新埠頭鉄骨倉庫	No.1.3-9 ~1.3-13	5枚
釧路新埠頭鉄骨鉄筋コンクリート倉庫	No.1.3-14 ~1.3-26	13枚
釧路新埠	No.1.3-27 ~1.3-28	2枚
釧路国家警察	No.1.3-29 ~1.3-30	2枚
釧路市役所	No.1.3-31 ~1.3-40	10枚
釧路局庁舎	No.1.3-41 ~1.3-42	2枚
釧路市小学校	No.1.3-43 ~1.3-45	3枚
鶴屋百貨店	No.1.3-46 ~1.3-50	5枚
十条製紙社宅	No.1.3-51 ~1.3-53	3枚
釧路第二寮	No.1.3-54 ~1.3-58	5枚
釧路の倉庫	No.1.3-59 ~1.3-62	4枚
釧路市場	No.1.3-63 ~1.3-65	3枚
国鉄釧路工機部工場	No.1.3-66 ~1.3-68	3枚
十条製紙	No.1.3-69 ~1.3-93	25枚
釧路市春採	No.1.3-94 ~1.3-98	5枚
釧路鉄道	No.1.3-99 ~1.3-102	4枚
釧路の住宅	No.1.3-103 ~1.3-105	3枚
釧路	No.1.3-106 ~1.3-110	5枚
1.4 白糠・音別・尺別・直別・厚内・大津		49枚
白糠	スライドNo.1.4-1 ~1.4-8	8枚
音別	No.1.4-9	1枚
尺別	No.1.4-10 ~1.4-23	14枚
尺別—直別間	No.1.4-24 ~1.4-29	6枚
直別	No.1.4-30 ~1.4-41	12枚
厚内	No.1.4-42 ~1.4-46	5枚
大津	No.1.4-47 ~1.4-49	3枚
1.5 浦幌		149枚
浦幌地図	スライドNo.1.5-1	1枚
浦幌駅	No.1.5-2 ~1.5-5	4枚
浦幌駅前	No.1.5-6 ~1.5-12	7枚

浦幌村倉庫	〃	No. 1.5-13 ~1.5-26	14枚
浦幌農協	〃	No. 1.5-27 ~1.5-34	8枚
市街地精米所	〃	No. 1.5-35 ~1.5-45	11枚
フローリング工場倉庫	〃	No. 1.5-46 ~1.5-47	2枚
製粉工場	〃	No. 1.5-48 ~1.5-49	2枚
浦幌村役場	〃	No. 1.5-50 ~1.5-62	13枚
浦幌村郵便局	〃	No. 1.5-63	1枚
浦幌村大通	〃	No. 1.5-64 ~1.5-67	3枚
浦幌自動車車庫	〃	No. 1.5-68 ~1.5-72	5枚
浦幌宿舎	〃	No. 1.5-73 ~1.5-74	2枚
浦幌洋裁学校	〃	No. 1.5-75 ~1.5-76	2枚
浦幌中学校	〃	No. 1.5-77 ~1.5-93	15枚
駅の北東の寺	〃	No. 1.5-94 ~1.5-97	4枚
謙啓寺	〃	No. 1.5-98 ~1.5-108	11枚
浦幌村二戸建住宅	〃	No. 1.5-109~1.5-112	4枚
浦幌村住宅	〃	No. 1.5-113~1.5-131	19枚
浦幌村農家倉庫	〃	No. 1.5-132~1.5-135	4枚
浦幌機関車庫	〃	No. 1.5-136~1.5-142	7枚
浦幌鉄道	〃	No. 1.5-143~1.5-144	2枚
浦幌	〃	No. 1.5-145~1.5-152	8枚

1.6 十弗・本別			4枚
十弗	スライド	No. 1.6-1 ~1.6-3	3枚
本別	〃	No. 1.6-4	1枚

1.7 池田・利別			111枚
池田町役場	スライド	No. 1.7-1	1枚
池田町役場倉庫	〃	No. 1.7-2 ~1.7-5	3枚
池田農協倉庫	〃	No. 1.7-6 ~1.7-11	6枚
池田さく泉工業事務所	〃	No. 1.7-12 ~1.7-15	4枚
池田倉庫 KK	〃	No. 1.7-16 ~1.7-17	2枚
池田町倉庫	〃	No. 1.7-18 ~1.7-32	15枚
池田町	〃	No. 1.7-33 ~1.7-40	8枚
池田火葬場	〃	No. 1.7-41 ~1.7-43	3枚
池田診療所	〃	No. 1.7-44 ~1.7-47	4枚
池田浴場	〃	No. 1.7-48 ~1.7-51	4枚
池田機関庫	〃	No. 1.7-52 ~1.7-55	4枚
池田鉄道	〃	No. 1.7-56 ~1.7-58	3枚
池田高校	〃	No. 1.7-59 ~1.7-69	11枚
池田町中学校	〃	No. 1.7-70 ~1.7-73	2枚
池田鉄道官舎	〃	No. 1.7-74 ~1.7-80	5枚
池田町地割れ	〃	No. 1.7-81	1枚
池田神社	〃	No. 1.7-82 ~1.7-94	12枚
池田町附近	〃	No. 1.7-95 ~1.7-97	3枚
利別	〃	No. 1.7-98 ~1.7-113	16枚
利別～浦幌間	〃	No. 1.7-114~1.7-117	4枚

1.8 幕別・帯広		63枚
幕別町役場	スライドNo.1.8-1 ~1.8-10	9枚
幕別町消防署	〃 No.1.8-11	1枚
幕別町止若小学校	〃 No.1.8-12 ~1.8-20	9枚
幕別町止若中学校	〃 No.1.8-21 ~1.8-35	13枚
幕別町止若新田ベニア工場	〃 No.1.8-36 ~1.8-66	25枚
幕別	〃 No.1.8-67 ~1.8-68	2枚
帯広	〃 No.1.8-69 ~1.8-74	4枚
1.9 広尾		3枚
広尾	スライドNo.1.9-1 ~1.9-3	3枚
1.10 その他の十勝地方		7枚
その他の十勝地方	スライドNo.1.10-1 ~1.10-7	7枚

2. 北海道南部 321枚

2.1 エリモ・幌泉・様似		45枚
襟裳岬	スライドNo.2.1-1 ~2.1-2	2枚
幌泉	〃 No.2.1-3	1枚
様似村地図	〃 No.2.1-4 ~2.1-7	4枚
本様似役場	〃 No.2.1-8 ~2.1-10	3枚
様似中学校	〃 No.2.1-11	1枚
本様似	〃 No.2.1-12 ~2.1-17	6枚
様似自動車車庫	〃 No.2.1-18 ~2.1-25	8枚
様似自動車営業所	〃 No.2.1-26 ~2.1-28	3枚
様似村東町	〃 No.2.1-29 ~2.1-37	9枚
様似村	〃 No.2.1-38 ~2.1-45	8枚
2.2 浦河		127
浦河町日赤病院	スライドNo.2.2-1 ~2.2-15	13枚
浦河高校	〃 No.2.2-16 ~2.2-29	13枚
浦河町小学校	〃 No.2.2-30 ~2.2-33	4枚
浦河中学校	〃 No.2.2-34 ~2.2-38	5枚
日高支庁	〃 No.2.2-39 ~2.2-43	5枚
浦河町測候所	〃 No.2.2-44 ~2.2-46	3枚
浦河町諸官庁	〃 No.2.2-47 ~2.2-50	4枚
浦河町大通	〃 No.2.2-51 ~2.2-54	4枚
浦河町常盤町生協附近	〃 No.2.2-55 ~2.2-57	3枚
浦河町常盤町商店	〃 No.2.2-58 ~2.2-62	5枚
浦河町常盤町	〃 No.2.2-63 ~2.2-70	8枚
浦河町東町電通倉庫	〃 No.2.2-71 ~2.2-80	8枚
浦河町東町米屋倉庫	〃 No.2.2-81 ~2.2-84	3枚
浦河町東町	〃 No.2.2-85 ~2.2-95	9枚
浦河町鉄道	〃 No.2.2-96 ~2.2-97	2枚
浦河町民家	〃 No.2.2-98 ~2.2-103	6枚
浦河町旅館	〃 No.2.2-104	1枚

浦河町正信寺	◇ No. 2.2-105	1 枚
浦河町某寺	◇ No. 2.2-106~2.2-108	2 枚
浦河町墓地	◇ No. 2.2-109~2.2-111	3 枚
浦河町神社	◇ No. 2.2-112	1 枚
浦河町道路	◇ No. 2.2-113	1 枚
浦河町全景	◇ No. 2.2-114~2.2-131	16枚
浦河町地図	◇ No. 2.2-132~2.2-138	7 枚

2.3 荻伏・三石・春立・新冠

99枚

荻伏村住宅	スライド No. 2.3-1 ~2.3-3	3 枚
荻伏村会社社宅	◇ No. 2.3-4 ~2.3-12	8 枚
荻伏村農家	◇ No. 2.3-13 ~2.3-16	4 枚
荻伏村農地	◇ No. 2.3-17 ~2.3-22	6 枚
荻伏村牧場	◇ No. 2.3-23 ~2.3-26	4 枚
荻伏中学校	◇ No. 2.3-27 ~2.3-35	8 枚
三石町地図	◇ No. 2.3-36 ~2.3-41	6 枚
三石町鳧舞	◇ No. 2.3-42 ~2.3-44	3 枚
三石町歌笛農協	◇ No. 2.3-45 ~2.3-49	5 枚
三石町歌笛小学校	◇ No. 2.3-51 ~2.3-65	14枚
三石町役場	◇ No. 2.3-66 ~2.3-67	2 枚
三石町住宅	◇ No. 2.3-68 ~2.3-71	4 枚
三石町本桐駅前	◇ No. 2.3-72 ~2.3-76	4 枚
三石町本桐	◇ No. 2.3-77 ~2.3-87	11枚
三石町蓬来町	◇ No. 2.3-88 ~2.3-89	2 枚
三石町	◇ No. 2.3-90 ~2.3-92	3 枚
春立	◇ No. 2.3-93 ~2.3-98	6 枚
新冠	◇ No. 2.3-99 ~2.3-104	6 枚

2.4 鵜川・厚真・苫小牧

37枚

鵜川	スライド No. 2.4-1 ~2.4-4	4 枚
厚真	◇ No. 2.4-5	1 枚
苫小牧築港車庫	◇ No. 2.4-6 ~2.4-8	3 枚
苫小牧国策パルプ勇払工場	◇ No. 2.4-9 ~2.4-12	4 枚
苫小牧王子製紙	◇ No. 2.4-13 ~2.4-32	19枚
苫小牧市庶民住宅	◇ No. 2.4-33 ~2.4-35	3 枚
苫小牧	◇ No. 2.4-36 ~2.4-38	3 枚

2.5 その他の日高地方

13枚

その他の日高地方	スライド No. 2.5-1 ~2.5-13	13枚
----------	------------------------	-----

1. 北海道東部

1.1 霧多布・浜中・厚岸の地方では地震・津波・流水の複合災害が発生しました。

A：提供者 B：撮影者

スライド 番 号	被 災 地	説 明	備 考	
			撮影年月日	提供者・撮影者
1-1		1-1 これは1952年十勝沖地震の震源位置と震度階分布を示したものです。		
1-2		1-2 北海道軟弱地盤分布図 1-3 1952年十勝沖地震被害図です。		
1-3		この3枚の対比関係を前述しましたが充分念頭に置いて下さい。		
1.1-1	霧多布	地震後一旦退潮(干潮時と合致した為)	1952	A 酒井良男
1.1-2	〃	潮が差して来た。	1952	A 〃
1.1-3	〃	高波が見えだす。	1952	A 〃
1.1-4	〃	舟を伴って津波陸地に来襲	1952	A 〃
1.1-5	〃	渦を巻きながら押し寄せる津波 津波に洗われる霧多布市街	1952	A 〃
1.1-6	〃	〃	1952	A 〃
1.1-7	〃	霧多布市街浸水状況	1952	A 〃
1.1-8	〃	霧多布の津波が去ったあと	1952	A 〃
1.1-9	〃	津波が伴った霧多布への流水	1952	A 〃
1.1-10	〃	霧多布の流水群	1952	A 〃
1.1-11	〃	霧多布の流水群	1952	A 〃
1.1-12	〃	中央部に三段に重なった氷盤が見える。この 川が前の山につき当って右折し、崖の下を通 って海にそそぐ。	1952	A 〃
1.1-13	〃	海岸に打ち上げられた流水片	1952	A 〃
1.1-14	〃	〃	1952	A 〃
1.1-15	〃	霧多布の津波で運ばれた流水塊	1952	A 〃
1.1-16	〃	霧多布の津波・流水による被害	1952	A 〃
1.1-17	〃	〃	1952	A 〃
1.1-18	〃	霧多布の津波・流水が伴った流舟による家屋 の被害	1952	A 〃
1.1-19	〃	氷塊の激突により大破した民家	1952	A 〃
1.1-20	〃	霧多布における流矢家屋	1952	A 〃
1.1-21	〃	津波による家屋の倒壊	1952	A 〃
1.1-22	〃	津波が押しよせ、10tほどの流水が来襲	1952	A 〃
1.1-23	〃	霧多布の津波で運ばれた流水と壊れなかった 家	1952	A 〃
1.1-24	〃	〃	1952	A 〃
1.1-25	〃	巨大な氷塊が民家に接触しながら少しも損傷 を与えていない例	1952	A 〃
1.1-26	〃	津波後の霧多布市街	1952	A 〃
1.1-27	〃	霧多布、津波後の惨状	1952	A 〃
1.1-28	〃	〃	1952	A 〃

スライド 番 号	被 災 地	説 明	備 考	
			撮影年月日	提供者・撮影者
1.1-29	霧多布	霧多布 浜中湾寄り津波直後の惨状	1952	A 酒井良男
1.1-30	〃	〃	1952	A 〃
1.1-31	〃	津波に挟られて出来た水たまり	1952	A 〃
1.1-32	〃	同水たまりそばの倉庫	1952	A 〃
1.1-33	浜 中	浜中(榊町附近)岸に上がった流氷片	1952	A 〃
1.1-34	〃	〃	1952	A 〃
1.1-35	〃	津波による琵琶瀬橋の落橋	1952	A 〃
1.1-36	厚 岸	床澤海岸の状況	1952	A 〃
1.1-37	〃	厚岸床澤部落 流水と津波に洗われた海岸	1952	A 〃

以上地震・津波・流氷の複合災害がありました。

1.2 北 見

スライド 番 号	被 災 地	説 明	備 考	
			撮影年月日	提供者・撮影者
1.2-1	北 見	煉風造り亀裂	1952	A 酒井良男
1.2-2	〃	住宅の害	1952	A 〃
1.2-3	〃	サイロに亀裂	1952	A 〃
1.2-4	〃	学校の壁の亀裂	1952	A 〃
1.2-5	〃	〃	1952	A 〃
1.2-6	〃	〃	1952	A 〃
1.2-7	〃	〃	1952	A 〃
1.2-8	〃	〃	1952	A 〃
1.2-9	〃	〃	1952	A 〃

1.3 釧 路

スライド 番 号	被 災 地	説 明	備 考	
			撮影年月日	提供者・撮影者
1.3-1	昆布森	昆布森市街遠望 海岸の黒い部分と前方の山の手前を左へのび る部分が津波に洗われた地域	1952	A 酒井良男
1.3-2	釧路新埠	釧路新埠朝倉庫群の一部	1952	A 〃
1.3-3	〃	津波で倉庫の足元が洗われた。	1952	A 〃
1.3-4	〃	同上及び岸壁の被害	1952	A 〃
1.3-5	〃	亀裂	1952	A 〃
1.3-6	〃	護岸壁のズレ	1952	A 〃
1.3-7	釧路新埠頭	岸壁附近の地割れ	1952	A 〃

スライド 番 号	被 災 地	説 明	備 考	
			撮影年月日	提供者・撮影者
1.3-8	釧路新埠頭	プラットの破壊	1952	A 酒井良男
1.3-9	釧路新埠頭木造倉庫	木造倉庫の傾斜	1952	A 〃
1.3-10	〃	木造倉庫の被害	1952	A 〃
1.3-11	〃	釧路新埠頭倉庫の控え柱方丈の損傷、この為 倉庫破壊せず	1952	A 〃
1.3-12	〃	ブロック造倉庫群	1952	A 〃
1.3-13	〃	ブロック目地の亀裂	1952	A 〃
1.3-14	〃	RC ブロック壁倉庫		
1.3-15	釧路新埠頭鉄骨鉄筋 コンクリート倉庫	鉄骨鉄筋コンクリート倉庫	1952	A 〃
1.3-16	〃	〃	1952	A 〃
1.3-17	〃	工事中	1952	A 〃
1.3-18	〃	RC 造ピロティー部分の被害	1952	A 〃
1.3-19	〃	〃	1952	A 〃
1.3-20	〃	〃	1952	A 〃
1.3-21	〃	ピロティー部分と一般部分との亀裂。これは 両者の振動性の違いと抵抗力の異いによる	1952	A 〃
1.3-22	〃	鉄骨鉄筋コンクリート造りと木造部分との分離	1952	A 〃
1.3-23	〃	柱基部亀裂 不明瞭	1952	A 〃
1.3-24	〃	倉庫内部	1952	A 〃
1.3-25	〃	〃	1952	A 〃
1.3-26	〃	〃 亀裂	1952	A 〃
1.3-27	釧路阜頭	三菱石油タンク	1952	A 〃
1.3-28	〃	阜頭の地盤沈下	1952	A 〃
1.3-29	釧路国家警察	国警釧路方面隊本部	1952	A 〃
1.3-30	〃	国警釧路方面隊本部塔屋亀裂	1952	A 〃
1.3-31	釧路市役所	各部に亀裂	1952	A 〃
1.3-32	〃	〃	1952	A 〃
1.3-33	〃	〃	1952	A 〃
1.3-34	〃	〃	1952	A 〃
1.3-35	〃	室内の破損	1952	A 〃
1.3-36	〃	室内の相当の被害	1952	A 〃
1.3-37	〃	天井の亀裂	1952	A 〃
1.3-38	〃	外側の被害	1952	A 〃
1.3-39	釧路局庁舎	屋上スラブ凍害部分落下 (RC の被害)	1952	A 〃
1.3-40	〃	〃	1952	A 〃
1.3-41	〃	煙突の被害	1952	A 〃
1.3-42	〃	亀裂	1952	A 〃

スライド 番 号	被 災 地	説 明	備 考	
			撮影年月日	提供者・撮影者
1.3-43	釧路市小学校		1952	A 酒井良男
1.3-44	〃		1952	A 〃
1.3-45	〃	集合煙突	1952	A 〃
1.3-46	釧路市 鶴屋百貨店	屋上の壁	1952	A 〃
1.3-47	釧路市 鶴屋百貨店	屋上の壁	1952	A 〃
1.3-48	〃	〃	1952	A 〃
1.3-49	〃	基部(ロッキングの跡)	1952	A 〃
1.3-50	〃	基部と道路間の亀裂	1952	A 〃
1.3-51	釧路 十条製紙社宅	アッシュブロック造 無被害	1952	A 〃
1.3-52	〃	〃	1952	A 〃
1.3-53	〃	〃	1952	A 〃
1.3-54	釧路 第二寮	被害	1952	A 〃
1.3-55	〃	煙突の被害	1952	A 〃
1.3-56	〃	〃	1952	A 〃
1.3-57	〃	〃	1952	A 〃
1.3-58	〃	裏側	1952	A 〃
1.3-59	釧路の倉庫	ホクレン倉庫煉瓦造防火壁との取合部分の亀裂	1952	A 〃
1.3-60	〃	釧路川北岸に於ける護岸の湾曲とこれに伴う地盤の移動の為に起きた倉庫の破損状況	1952	A 〃
1.3-61	〃	倉庫附近の転倒物	1952	A 〃
1.3-62	〃	〃	1952	A 〃
1.3-63	釧路市場	釧路市 ヌサマイ橋附近魚市場	1952	A 〃
1.3-64	〃	〃	1952	A 〃
1.3-65	〃	〃 対岸(ヌサマイ橋のふもとよりの遠望)	1952	A 〃
1.3-66	国鉄釧路工機部工場	施盤職場	1952	A 〃
1.3-67	〃	〃 煉瓦造	1952	A 〃
1.3-68	〃	集会所 木造	1952	A 〃
1.3-69	釧路 十条製紙		1952	A 〃
1.3-70	〃		1952	A 〃
1.3-71	〃	木釜室骨骨ラスモルタル壁剥落箇所及張出箇所	1952	A 〃
1.3-72	〃	調木室外部ラスモルタル剥落及壁体張出箇所	1952	A 〃
1.3-73	〃	碎木室グレーン及建物柱敷桁取合傾倒切損箇所	1952	A 〃
1.3-74	〃	碎木室外部ラスモルタル剥落及軸組破損箇所	1952	A 〃
1.3-75	〃	資材倉庫柱折損及び胴染引離箇所	1952	A 〃
1.3-76	〃	資材倉庫独立基礎破壊箇所	1952	A 〃
1.3-77	〃	抄紙一号休憩室天井脱落箇所	1952	A 〃

スライド 番 号	被 災 地	説 明	備 考	
			撮影年月日	提供者・撮影者
1.3-78	釧路 十条製紙	抄紙四号カミール間敷梁及大梁亀裂箇所	1952	A 酒井良男
1.3-79	〃	タービンボイラー室隔壁破損及亀裂箇所	1952	A 〃
1.3-80	〃	ボイラー室内壁スレート剥落及外壁小亀裂 (無数)箇所	1952	A 〃
1.3-81	〃	木釜二階大梁破壊及亀裂箇所	1952	A 〃
1.3-82	〃	木釜三階大梁破壊及亀裂箇所、ハンチ部分の 被害	1952	A 〃
1.3-83	〃	木釜三階大梁破壊、亀裂及内壁剥落箇所被害	1952	A 〃
1.3-84	〃	木釜三階大梁破壊、亀裂及内壁剥落箇所	1952	A 〃
1.3-85	〃	木釜四階チップ梁亀裂及大梁切損箇所	1952	A 〃
1.3-86	〃	娯楽場階段段室軸部破損内外とも外壁剥落個 所	1952	A 〃
1.3-87	〃	娯楽場二階天井亀裂及剥落箇所	1952	A 〃
1.3-88	〃	防火壁	1952	A 〃
1.3-89	〃	〃 全景	1952	A 〃
1.3-90	〃	〃 貯木場	1952	A 〃
1.3-91	〃	本釜三階壁に亀裂	1952	A 〃
1.3-92	〃	本釜三階大梁破壊亀裂及内壁剥落箇所	1952	A 〃
1.3-93	〃	〃	1952	A 〃
1.3-94	釧路市 春採	太平洋炭鉱春採鉱業所におけるズリ山の崩壊	1952	A 〃
1.3-95	〃	〃	1952	A 〃
1.3-96	〃	〃	1952	A 〃
1.3-97	〃	〃	1952	A 〃
1.3-98	〃	家にぶつかった流水	1952	A 〃
1.3-99	釧路鉄道	釧路駅長室	1952	A 〃
1.3-100	〃	釧路資材事務所	1952	A 〃
1.3-101	〃	釧路乗降場上家	1952	A 〃
1.3-102	〃	釧路集合所	1952	A 〃
1.3-103	釧路の住宅		1952	A 〃
1.3-104	〃		1952	A 〃
1.3-105	〃	住宅群全景	1952	A 〃
1.3-106	釧 路	建物の被害	1952	A 〃
1.3-107	〃	壁の亀裂	1952	A 〃
1.3-108	〃	釧路築港船入潤 津波第1波、退潮時の状況	1952	A 〃
1.3-109	〃	釧路川における津波による増水	1952	A 〃
1.3-110	〃	幣舞橋から津波を眺める	1952	A 〃

1.4 白糠・音別・尺別・直別・厚内・大津

スライド 番 号	被 災 地	説 明	備 考	
			撮影年月日	提供者・撮影者
1.4-1	白 糠	白糠駅 本屋	1952	A 酒井良男
1.4-2	〃	〃	1952	A 〃
1.4-3	〃	〃	1952	A 〃
1.4-4	〃	白糠宿舎	1952	A 〃
1.4-5	〃	白糠町 家並 2階看板、壁落下	1952	A 〃
1.4-6	〃	〃 家並	1952	A 〃
1.4-7	〃	橋の被害 木橋沈下	1952	A 〃
1.4-8	〃	橋の被害	1952	A 〃
1.4-9	音 別	本屋 音別駅本屋	1952	A 〃
1.4-10	尺 別	貨物上屋 尺別宿舎	1952	A 〃
1.4-11	〃	井戸上屋 〃	1952	A 〃
1.4-12	〃	〃 〃	1952	A 〃
1.4-13	〃	尺別宿舎 貨物上屋	1952	A 〃
1.4-14	〃	〃 井戸上屋	1952	A 〃
1.4-15	〃	〃	1952	A 〃
1.4-16	〃	浴場	1952	A 〃
1.4-17	〃	宿舎	1952	A 〃
1.4-18	〃	〃	1952	A 〃
1.4-19	〃	尺別浴場	1952	A 〃
1.4-20	〃	〃	1952	A 〃
1.4-21	尺別一直別間	宿舎の被害	1952	A 〃
1.4-22	〃	尺別海岸	1952	A 〃
1.4-23	〃	〃	1952	A 〃
1.4-24	〃	尺別・直別間の鉄道線路の被害	1952	A 〃
1.4-25	〃	〃	1952	A 〃
1.4-26	〃	レール直圧で座屈	1952	A 〃
1.4-27	〃	〃	1952	A 〃
1.4-28	〃	〃	1952	A 〃
1.4-29	〃	〃	1952	A 〃
1.4-30	直 別	直別駅 本屋	1952	A 〃
1.4-31	〃	〃 角度を変えて見る	1952	A 〃
1.4-32	〃	〃 本屋内部	1952	A 〃
1.4-33	〃	〃	1952	A 〃
1.4-34	〃	〃	1952	A 〃
1.4-35	〃	直別駅 石炭庫	1952	A 〃
1.4-36	〃	直別駅 貸上屋	1952	A 〃
1.4-37	〃	直別宿舎	1952	A 〃

スライド 番 号	被 災 地	説 明	備 考	
			撮影年月日	提供者・撮影者
1.4-38	直 別	直別宿舎壁落下	1952	A 酒井良男
1.4-39	〃	〃 内部の被害	1952	A 〃
1.4-40	〃	〃	1952	A 〃
1.4-41	〃	直別宿舎と材木置場の被害	1952	A 〃
1.4-42	厚 内	厚内浴場	1952	A 〃
1.4-43	〃	〃	1952	A 〃
1.4-44	〃	厚内汚物焼却炉	1952	A 〃
1.4-45	〃	厚内における線路歪曲	1952	A 〃
1.4-46	〃	オコッベ岬に於ける崖崩れ	1952	A 〃
1.4-47	大 津	大津海岸における地割れ	1952	A 〃
1.4-48	〃	〃	1952	A 〃
1.4-49	〃	〃	1952	A 〃

1.5 浦 幌

スライド 番 号	被 災 地	説 明	備 考	
			撮影年月日	提供者・撮影者
1.5-1	浦幌地図	浦幌地図	1952	A 酒井良男
1.5-2	浦幌駅	駅の貨物扱所上屋倒壊	1952	A 〃
1.5-3	〃	〃	1952	A 〃
1.5-4	〃	駅荷扱所	1952	A 〃
1.5-5	〃	〃	1952	A 〃
1.5-6	浦幌駅前	駅前煉瓦倉庫	1952	A 〃
1.5-7	〃	〃 煉瓦一枚積み柱型あり	1952	A 〃
1.5-8	〃	浦幌駅油倉庫無被害(小さく殆ど壁のため)	1952	A 〃
1.5-9	〃	浦幌駅前	1952	A 〃
1.5-10	〃	〃 の旅館の被害	1952	A 〃
1.5-11	〃	駅前旅館の被害	1952	A 〃
1.5-12	〃	〃 { 前日夕方倒れていたが一夜 で引き起こした。これらの 事があるので被害調査の日 付けは特に注意	1952	A 〃
1.5-13	浦幌村倉庫	倉庫 木造倒壊、煉瓦造健在但し亀裂あり	1952	A 〃
1.5-14	〃	〃	1952	A 〃
1.5-15	〃	〃	1952	A 〃
1.5-16	〃	〃	1952	A 〃
1.5-17	〃	煉瓦造倉庫の被害 一枚積のため	1952	A 〃
1.5-18	〃	〃	1952	A 〃

スライド 番 号	被 災 地	説 明	備 考	
			撮影年月日	提供者・撮影者
1.5-19	浦幌村倉庫	煉互造倉庫の被害 一枚積のため	1952	A 酒井良男
1.5-20	〃	〃	1952	A 〃
1.5-21	〃	〃	1952	A 〃
1.5-22	〃	土蔵造倉庫倒壊	1952	A 〃
1.5-23	〃	木造倉庫の被害	1952	A 〃
1.5-24	浦幌村	倉庫の被害	1952	A 〃
1.5-25	〃	〃	1952	A 〃
1.5-26	〃	〃 後方二階建は、旅館	1952	A 〃
1.5-27	浦幌農協	農業協組合 傾いたのを起こした	1952	A 〃
1.5-28	〃	〃	1952	A 〃
1.5-29	〃	農業組合倉庫(木造)	1952	A 〃
1.5-30	〃	〃 (煉瓦造)	1952	A 〃
1.5-31	〃	農協取引所正面	1952	A 〃
1.5-32	〃	農協取引所内部 小屋組陸梁の燧打がきく	1952	A 〃
1.5-33	〃	〃	1952	A 〃
1.5-34	〃	〃	1952	A 〃
1.5-35	市街地精米所	遠望	1952	A 〃
1.5-36	〃	近よって見ると	1952	A 〃
1.5-37	〃	壁落下	1952	A 〃
1.5-38	〃	小屋組トラス	1952	A 〃
1.5-39	〃	内壁	1952	A 〃
1.5-40	〃	内壁とれる、筋違見える	1952	A 〃
1.5-41	〃	〃	1952	A 〃
1.5-42	〃	〃	1952	A 〃
1.5-43	〃	〃	1952	A 〃
1.5-44	〃	〃	1952	A 〃
1.5-45	〃	〃	1952	A 〃
1.5-46	フローリング工場倉庫	フローリング工場倉庫	1952	A 〃
1.5-47	〃	〃	1952	A 〃
1.5-48	製粉工場	製粉工場 倉庫の収納物による被害	1952	A 〃
1.5-49	〃	〃 〃	1952	A 〃
1.5-50	浦幌村役場	村役場正面	1952	A 〃
1.5-51	〃	〃 やや近づく	1952	A 〃
1.5-52	〃	村役場外観	1952	A 〃
1.5-53	〃	〃	1952	A 〃
1.5-54	〃	〃 傾き窓に注意	1952	A 〃
1.5-55	〃	〃 繋ぎ廊下被害	1952	A 〃

スライド 番 号	被 災 地	説 明	備 考	
			撮影年月日	提供者・撮影者
1.5-56	浦幌村役場	村役場外観 繋ぎ廊下被害	1952	A 酒井良男
1.5-57	〃	村役場事務室外観	1952	A 〃
1.5-58	〃	村役場 内部 右に傾く	1952	A 〃
1.5-59	〃	〃 〃	1952	A 〃
1.5-60	〃	村役場 事務室内部右に傾く	1952	A 〃
1.5-61	〃	村役場 内部天井 電気のかさ天井に衝突壊れる	1952	A 〃
1.5-62	〃	村役場前の煉瓦塀の転倒	1952	A 〃
1.5-63	浦幌村郵便局	被害殆ど無し	1952	A 〃
1.5-64	浦幌村大通	大通の医院の被害	1952	A 〃
1.5-66	〃	〃 入口正面	1952	A 〃
1.5-67	〃	〃	1952	A 〃
1.5-68	浦幌自動車車庫	自動車車庫の一階全壊、ペシャンコになったが二階はその上に乗かっている。中間に柱、間仕切のない建物の弱さ	1952	A 〃
1.5-69	〃	〃	1952	A 〃
1.5-70	〃	〃	1952	A 〃
1.5-71	〃	〃 道路近くより見る	1952	A 〃
1.5-72	〃	〃 裏側より見る	1952	A 〃
1.5-73	浦 幌	宿舎	1952	A 〃
1.5-74	〃	〃	1952	A 〃
1.5-75	〃	浦幌洋裁学校 殆ど被害なし	1952	A 〃
1.5-76	〃	〃	1952	A 〃
1.5-77	〃	浦幌中学校 外観 殆ど倒壊	1952	A 〃
1.5-78	〃	〃 倒壊	1952	A 〃
1.5-79	〃	〃 遠望	1952	A 〃
1.5-80	浦幌中学校	体育館の遠望	1952	A 〃
1.5-81	〃	近づくとも土台の移動状況約800cm程度上部構造が頑丈だったのもった免振構造の一例	1952	A 〃
1.5-83	〃	校舎との渡り廊下内部 体育館の移動で振じれる	1952	A 〃
1.5-85	〃	廊下の被害	1952	A 〃
1.5-86	〃	〃	1952	A 〃
1.5-87	〃	〃	1952	A 〃
1.5-88	〃	〃 割合被害のない所 長いので被害に変化あり	1952	A 〃
1.5-89	〃	教室内部 あまり分からぬ	1952	A 〃
1.5-90	〃	体育館内部 殆ど無被害	1952	A 〃
1.5-91	〃	〃 〃 一部の全景	1952	A 〃

スライド 番 号	被 災 地	説 明	備 考	
			撮影年月日	提供者・撮影者
1.5-92	浦幌中学校	体育館内部	1952	A 酒井良男
1.5-93	〃	〃	1952	A 〃
1.5-94	駅の北東の寺	駅の北東にある寺	1952	A 〃
1.5-95	〃	〃	1952	A 〃
1.5-96	〃	寺の斗拱(又は論トマス：柱の上のマスガタ)の移動	1952	A 〃
1.5-97	〃	〃	1952	A 〃
1.5-98	謙啓寺	謙啓寺全壊	1952	A 〃
1.5-99	〃	〃	1952	A 〃
1.5-100	〃	〃	1952	A 〃
1.5-101	〃	〃	1952	A 〃
1.5-102	〃	〃	1952	A 〃
1.5-103	〃	〃	1952	A 〃
1.5-104	〃	土台くずれ	1952	A 〃
1.5-105	〃	墓石顛倒	1952	A 〃
1.5-106	〃	〃	1952	A 〃
1.5-107	〃	〃 残っている	1952	A 〃
1.5-108	〃	〃 傾く	1952	A 〃
1.5-109	浦幌村二戸建住宅	墓礎から土台が外れてしまった二戸建住宅	1952	A 〃
1.5-110	〃	〃	1952	A 〃
1.5-111	〃	〃 ブロックの独立基礎のため足元踏み外し	1952	A 〃
1.5-112	〃	〃	1952	A 〃
1.5-113	浦幌村住宅	住宅の被害	1952	A 〃
1.5-114	〃	〃	1952	A 〃
1.5-115	〃	〃	1952	A 〃
1.5-116	〃	〃	1952	A 〃
1.5-117	〃	〃	1952	A 〃
1.5-118	〃	〃 (後方自動車庫)前出1.5-68以下72まで	1952	A 〃
1.5-119	〃	〃	1952	A 〃
1.5-120	〃	〃	1952	A 〃
1.5-121	〃	〃	1952	A 〃
1.5-122	〃	〃 家並み	1952	A 〃
1.5-123	〃	住宅の倒壊	1952	A 〃
1.5-124	〃	木造住宅底部分の被害	1952	A 〃
1.5-125	〃	〃	1952	A 〃
1.5-126	〃	木造住宅煙突の落下	1952	A 〃
1.5-127	〃	〃	1952	A 〃

スライド 番 号	被 災 地	説 明	備 考	
			撮影年月日	提供者・撮影者
1.5-128	浦幌村住宅	健全な住宅(無被害住宅)	1952	A 酒井良男
1.5-129	〃	〃	1952	A 〃
1.5-130	〃	殆んど無被害	1952	A 〃
1.5-131	〃	〃	1952	A 〃
1.5-132	浦幌村農家倉庫	農家倉庫の被害全景 (特に隅角部の被害に注意)	1952	A 〃
1.5-133	〃	〃	1952	A 〃
1.5-134	〃	〃	1952	A 〃
1.5-135	〃	〃	1952	A 〃
1.5-136	浦幌機関車庫	全景	1952	A 〃
1.5-137	〃	レンガ造と筋違	1952	A 〃
1.5-138	〃	〃 筋違と土台 微小レンガ割れ	1952	A 〃
1.5-139	〃	〃	1952	A 〃
1.5-140	〃	〃	1952	A 〃
1.5-141	〃	〃	1952	A 〃
1.5-142	〃	柱の堅割れに注意	1952	A 〃
1.5-143	浦幌村鉄道	鉄道橋と貨物車	1952	A 〃
1.5-144	〃	〃	1952	A 〃
1.5-145	浦 幌	道路の地盛り	1952	A 〃
1.5-146	〃	レンガ造(無補強)の倒壊	1952	A 〃
1.5-147	〃	浦幌町遠望	1952	A 〃
1.5-148	〃	〃	1952	A 〃
1.5-149	〃	低湿地の地割れ	1952	A 〃
1.5-150	〃	〃	1952	A 〃
1.5-151	〃	海岸灌木地帯の地割れ	1952	A 〃
1.5-152	〃	地面の移動による隆起	1952	A 〃

1.6 十弗・本別

スライド 番 号	被 災 地	説 明	備 考	
			撮影年月日	提供者・撮影者
1.6-1	十 弗	十弗駅貨物上家	1952	A 酒井良男
1.6-2	〃	十弗駅本屋	1952	A 〃
1.6-3	〃	十弗宿舎 小被害	1952	A 〃
1.6-4	本 別	本別駅本屋	1952	A 〃

1.7 池田・利別

スライド 番 号	被 災 地	説 明	備 考	
			撮影年月日	提供者・撮影者
1.7-1	池田町役場	池田町役場西煙突	1952	A 酒井良男
1.7-2	池田町役場倉庫	池田町役場倉庫、健全無被害の例	1952	A 〃
1.7-4	〃	〃	1952	A 〃
1.7-5	〃	〃	1952	A 〃
1.7-6	池田農協倉庫	倉庫入口アーチ部亀裂	1952	A 〃
1.7-7	〃	〃	1952	A 〃
1.7-8	〃	ブロック室破壊	1952	A 〃
1.7-9	〃	倉庫 東南面	1952	A 〃
1.7-10	〃	倉庫 東北隅	1952	A 〃
1.7-11	〃	池田農協倉庫壁面倒壊	1952	A 〃
1.7-12	池田さく泉工業 事務所	池田さく泉工業事務所 外観 レンガ造り	1952	A 〃
1.7-13	〃	池田さく泉工業事務所 細部	1952	A 〃
1.7-14	〃	〃	1952	A 〃
1.7-15	〃	〃	1952	A 〃
1.7-16	池田倉庫 K. K.	石造隅角部下小破損	1952	A 〃
1.7-17	〃	煉瓦造 隅角部上部亀裂	1952	A 〃
1.7-18	池田町倉庫	倉庫の被害 手前煉瓦造多少亀裂	1952	A 〃
1.7-19	〃	〃	1952	A 〃
1.7-20	〃	〃	1952	A 〃
1.7-21	〃	〃 切妻の落下	1952	A 〃
1.7-22	〃	倉庫の壁に亀裂	1952	A 〃
1.7-23	〃	〃	1952	A 〃
1.7-24	〃	〃 切妻の落下の近く	1952	A 〃
1.7-25	〃	〃 大亀裂45° 亀裂	1952	A 〃
1.7-26	〃	〃	1952	A 〃
1.7-27	〃	〃	1952	A 〃
1.7-28	〃	石造倉庫拝見	1952	A 〃
1.7-29	〃	〃	1952	A 〃
1.7-30	〃	〃	1952	A 〃
1.7-31	〃	レンガ造倉庫 内部小屋組	1952	A 〃
1.7-32	〃	レンガ造倉庫 レンガ壁の亀裂(目地切れ)	1952	A 〃
1.7-33	池田町	煙突の倒壊落下	1952	A 〃
1.7-34	〃	〃	1952	A 〃
1.7-35	〃	サイロの崩壊	1952	A 〃
1.7-36	〃	サイロの大破	1952	A 〃

造り方あまりよくない

スライド 番 号	被 災 地	説 明	備 考	
			撮影年月日	提供者・撮影者
1.7-37	池田町	土蔵造り 呉服店 殆ど完全	1952	A 酒井良男
1.7-38	〃	土蔵造り 本屋被害	1952	A 〃
1.7-39	〃	土蔵造り 商店 完全	1952	A 〃
1.7-40	〃	鉄板張り 商店 殆ど被害なし	1952	A 〃
1.7-41	池田火葬場	火葬場かまど及煙突 被害	1952	A 〃
1.7-42	〃	〃	1952	A 〃
1.7-43	〃	〃	1952	A 〃
1.7-44	池田診療所	不思議な破壊 煙突か	1952	A 〃
1.7-45	〃	煉瓦切妻	1952	A 〃
1.7-46	〃	煙突の落下	1952	A 〃
1.7-47	〃	小屋組み落下	1952	A 〃
1.7-48	池田浴場		1952	A 〃
1.7-49	〃		1952	A 〃
1.7-50	〃		1952	A 〃
1.7-51	〃		1952	A 〃
1.7-52	池田機関車	池田機関車庫	1952	A 〃
1.7-53	〃	池田第一機関車庫	1952	A 〃
1.7-54	〃	池田機関車	1952	A 〃
1.7-55	〃	〃 ビームホイスト破断	1952	A 〃
1.7-56	池田鉄道	池田寮 煙突落下	1952	A 〃
1.7-57	〃	池田宿舎	1952	A 〃
1.7-58	〃	池田乗降上家	1952	A 〃
1.7-59	池田高校	池田高校 全景	1952	A 〃
1.7-60	〃	池田高校 外観 ガラス割れる	1952	A 〃
1.7-61	〃	〃	1952	A 〃
1.7-62	〃	〃	1952	A 〃
1.7-63	〃	〃	1952	A 〃
1.7-64	〃	二階新館床落ち	1952	A 〃
1.7-65	〃	二階新館増築部壁	1952	A 〃
1.7-66	〃	〃	1952	A 〃
1.7-67	〃	〃	1952	A 〃
1.7-68	〃	〃	1952	A 〃
1.7-69	〃	〃 と一柱	1952	A 〃
1.7-70	池田町中学	小使室のコンクリート床の割れ	1952	A 〃
1.7-73	〃	防火壁より建築が分離	1952	A 〃
1.7-74	池田鉄道官舎	外観(煉瓦造り)	1952	A 〃
1.7-76	〃	壁と煙突の亀裂と回転	1952	A 〃

スライド 番 号	被 災 地	説 明	備 考	
			撮影年月日	提供者・撮影者
1.7-77	池田鉄道官舎	外壁の亀裂	1952	A 酒井良男
1.7-79	〃	〃	1952	A 〃
1.7-80	〃	煙突の被害	1952	A 〃
1.7-81	池田町	地割れ	1952	A 〃
1.7-82	池田神社	標識回転	1952	A 〃
1.7-84	〃	〃	1952	A 〃
1.7-85	〃	石造鳥居倒壊	1952	A 〃
1.7-86	〃	〃	1952	A 〃
1.7-87	〃	鳥居	1952	A 〃
1.7-88	〃	燈明倒壊	1952	A 〃
1.7-89	〃	〃	1952	A 〃
1.7-90	〃	〃	1952	A 〃
1.7-91	〃	〃	1952	A 〃
1.7-92	〃	燈明 生き残りもあり	1952	A 〃
1.7-93	〃	全景	1952	A 〃
1.7-94	〃	〃	1952	A 〃
1.7-95	池田町附近	列車の転倒	1952	A 〃
1.7-96	〃	1952年十勝沖地震調査員車中にて	1952	A 〃
1.7-97	〃	〃	1952	A 〃
1.7-98	利 別	農家 大丈夫	1952	A 〃
1.7-99	〃	〃 小被害	1952	A 〃
1.7-100	〃	利別郵便局(一階が傾く) 2次振動型	1952	A 〃
1.7-101	〃	〃 内部	1952	A 〃
1.7-102	〃	〃 〃	1952	A 〃
1.7-103	〃	利別宿舎	1952	A 〃
1.7-104	〃	〃 土台からずれる	1952	A 〃
1.7-105	〃	〃 内部	1952	A 〃
1.7-106	〃	〃 ずれる	1952	A 〃
1.7-107	〃	サイロの被害	1952	A 〃
1.7-108	〃	〃 全景	1952	A 〃
1.7-109	〃	〃	1952	A 〃
1.7-110	〃	牛舎の被害	1952	A 〃
1.7-111	〃	レンガ造建物の小被害	1952	A 〃
1.7-112	〃	島田診療所 多少傾くもほとんど被害なし	1952	A 〃
1.7-113	〃	変電所 大丈夫	1952	A 〃
1.7-114	利別～浦幌間	利別～浦幌間の鉄道線路の復旧工事	1952	A 〃
1.7-115	〃	〃	1952	A 〃

スライド 番 号	被 災 地	説 明	備 考	
			撮影年月日	提供者・撮影者
1.7-116	利別～浦幌間	利別～浦幌間の鉄道線路の復旧工事	1952	A 酒井良男
1.7-117	〃	〃	1952	A 〃

1.8 幕別・帯広

スライド 番 号	被 災 地	説 明	備 考	
			撮影年月日	提供者・撮影者
1.8-1	幕別町役場		1952	A 酒井良男
1.8-2	〃	集合煙突倒れる 布石の石帖破壊	1952	A 〃
1.8-4	〃	〃	1952	A 〃
1.8-5	〃	集合煙筒倒れる	1952	A 〃
1.8-6	〃	〃	1952	A 〃
1.8-7	〃	土台端腐って張石脱落 布石の石帖破壊	1952	A 〃
1.8-8	〃	〃	1952	A 〃
1.8-9	〃	〃	1952	A 〃
1.8-10	〃	〃	1952	A 〃
1.8-11	幕別町消防署	消防署の風呂の煙突	1952	A 〃
1.8-12	幕別町止若小学校	幕別町止若小学校外観	1952	A 〃
1.8-13	〃	〃	1952	A 〃
1.8-14	〃	〃	1952	A 〃
1.8-15	〃	〃	1952	A 〃
1.8-16	〃	避難スベリ台	1952	A 〃
1.8-17	〃	新館接続部 手スリ	1952	A 〃
1.8-18	〃	鉄筋コンクリート煙突下部の被害	1952	A 〃
1.8-19	〃	〃	1952	A 〃
1.8-20	〃	体育館と渡り廊下の接触部	1952	A 〃
1.8-21	幕別町止若中学校	幕別町止若中学校外観 防火壁のひびわれ	1952	A 〃
1.8-23	〃	〃 全景	1952	A 〃
1.8-24	〃	防火壁と玄関を望む	1952	A 〃
1.8-25	〃	防火壁の前断り出し	1952	A 〃
1.8-26	〃	〃	1952	A 〃
1.8-27	〃	〃	1952	A 〃
1.8-28	〃	〃	1952	A 〃
1.8-29	〃	小亀裂の部分もある	1952	A 〃
1.8-30	幕別町止若中学校	防火壁の前断り出し	1952	A 〃
1.8-31	〃	亀裂のみもある	1952	A 〃
1.8-33	〃	止若中学校 内部	1952	A 〃

スライド 番 号	被 災 地	説 明	備 考	
			撮影年月日	提供者・撮影者
1.8-34	幕別町止若中学校	止若中学校 内部	1952	A 酒井良男
1.8-35	〃	〃 宿直室	1952	A 〃
1.8-36	幕別町 止若 新田ベニア工場	新田工場における煙突の倒壊、左レンガ造、 右コンクリート造	1952	A 〃
1.8-37	〃	〃	1952	A 〃
1.8-38	〃	〃 遠望	1952	A 〃
1.8-40	〃	〃	1952	A 〃
1.8-41	〃	新田工場における煙突の倒壊	1952	A 〃
1.8-43	〃	〃	1952	A 〃
1.8-44	〃	新田ベニア工場内ボイラー室	1952	A 〃
1.8-45	〃	〃	1952	A 〃
1.8-46	〃	〃 全景 あまり被害のない方角	1952	A 〃
1.8-48	〃	新田工場 煙突	1952	A 〃
1.8-50	〃	新田ベニア工場柱壁に亀裂	1952	A 〃
1.8-51	〃	〃 壁に亀裂	1952	A 〃
1.8-52	〃	新田ベニア工場外観	1952	A 〃
1.8-53	〃	新田ベニア工場内部	1952	A 〃
1.8-54	〃	新田ベニア工場、レース工場西面	1952	A 〃
1.8-55	〃	新田ベニア工場内、北海しょう油場の大被害	1952	A 〃
1.8-56	〃	〃 内部	1952	A 〃
1.8-57	〃	〃	1952	A 〃
1.8-58	〃	〃	1952	A 〃
1.8-59	〃	〃	1952	A 〃
1.8-60	〃	〃	1952	A 〃
1.8-61	〃	〃	1952	A 〃
1.8-63	〃	〃	1952	A 〃
1.8-64	〃	〃 内部	1952	A 〃
1.8-65	〃	〃 内部	1952	A 〃
1.8-67	幕 別	十勝幕別の地滑り	1952	A 〃
1.8-68	〃	〃	1952	A 〃
1.8-69	帯 広	K 商店正面石帖落下	1952	A 〃
1.8-70	〃	〃	1952	A 〃
1.8-72	〃	RC 造建物 基礎部分の被害	1952	A 〃
1.8-73	〃	住宅集合煙突の破壊	1952	A 〃

1.9 広 尾

スライド 番 号	被 災 地	説 明	備 考	
			撮影年月日	提供者・撮影者
1.9-1	広 尾	広尾港津波の状況	1952	A 酒井良男
1.9-2	〃	〃	1952	A 〃
1.9-3	〃	〃	1952	A 〃

1.10 その他の十勝地方

スライド 番 号	被 災 地	説 明	備 考	
			撮影年月日	提供者・撮影者
1.10-1	その他の十勝地方	住宅内部の被害	1952	A 酒井良男
1.10-2	〃	倉庫の被害	1952	A 〃
1.10-3	〃	住宅の被害 2階建、もう少しで1階壊れそう	1952	A 〃
1.10-4	〃	湧洞沼附近の地滑り	1952	A 〃
1.10-5	〃	南岸地割れ状況	1952	A 〃
1.10-6	〃	一服峠の崖崩れ	1952	A 〃
1.10-7	〃	長節沿岸の地割れ	1952	A 〃

2. 北海道南部

2.1 エリモ・幌泉・様似

A：提供者 B：撮影者

スライド 番 号	被 災 地	説 明	備 考	
			撮影年月日	提供者・撮影者
2.1-1	襟裳岬	百人浜の地割れ	1952	A 酒井良男
2.1-2	〃	〃	1952	A 〃
2.1-3	幌 泉	〃	1952	A 〃
2.1-4	様似村地図	様似村地図	1952	A 〃
2.1-5	〃	〃	1952	A 〃
2.1-6	〃	〃	1952	A 〃
2.1-7	〃	〃	1952	A 〃
2.1-8	本様似役場	屋根瓦の落下	1952	A 〃
2.1-9	〃	〃	1952	A 〃
2.1-10	〃	煙突くずれ落ち	1952	A 〃
2.1-11	様似村様似中学校	煙突落ち	1952	A 〃
2.1-12	本様似	土蔵造り壁の被害 色々の方向から撮る	1952	A 〃
2.1-13	〃	〃 〃	1952	A 〃
2.1-14	〃	〃 〃	1952	A 〃

スライド 番 号	被 災 地	説 明	備 考	
			撮影年月日	提供者・撮影者
2.1-15	本様似	建物内の煙突倒壊	1952	A 酒井良男
2.1-16	〃	外側の住宅煙突の落下	1952	A 〃
2.1-17	〃	住宅煉瓦造り煙突の落下	1952	A 〃
2.1-18	様似自動車車庫	屋根の倒壊	1952	A 〃
2.1-19	〃	車が屋根に押しつぶされた	1952	A 〃
2.1-20	〃	〃	1952	A 〃
2.1-21	〃	〃	1952	A 〃
2.1-22	〃	倒れそう	1952	A 〃
2.1-23	〃	〃	1952	A 〃
2.1-24	〃	全壊	1952	A 〃
2.1-25	〃	〃	1952	A 〃
2.1-26	様似自動車営業所		1952	A 〃
2.1-27	〃	屋根の倒壊	1952	A 〃
2.1-28	〃		1952	A 〃
2.1-29	様似村東町	東町遠望	1952	A 〃
2.1-30	〃	〃	1952	A 〃
2.1-31	〃	〃	1952	A 〃
2.1-32	〃	〃 元気な子供達	1952	A 〃
2.1-33	〃	〃	1952	A 〃
2.1-34	〃	〃	1952	A 〃
2.1-35	〃	煙突と壁がはがれ落ちる	1952	A 〃
2.1-36	〃	エンルム岬	1952	A 〃
2.1-37	〃	〃	1952	A 〃
2.1-38	様似村	社宅の外観 大丈夫	1952	A 〃
2.1-39	〃	倉庫の被害	1952	A 〃
2.1-40	〃	土台のコンクリートに亀裂	1952	A 〃
2.1-41	〃	〃 } コンクリート土台の外れた上に 木造土台を置いただけ(ボルト 等で留めてた)	1952	A 〃
2.1-42	〃	〃	1952	A 〃
2.1-43	〃	煙突の倒壊	1952	A 〃
2.1-44	〃	日高山を望む	1952	A 〃
2.1-45	〃	様似遠方	1952	A 〃

2.2 浦河

スライド 番 号	被 災 地	説 明	備 考	
			撮影年月日	提供者・撮影者
2.2-1	浦河町日赤病院	防火壁の分離、病棟半壊	1952	A 酒井良男
2.2-2	〃	〃	1952	A 〃
2.2-3	〃	〃	1952	A 〃
2.2-4	〃	煙突の倒壊 煉瓦造り	1952	A 〃
2.2-5	〃	〃	1952	A 〃
2.2-7	〃	〃	1952	A 〃
2.2-8	〃	〃 亀裂	1952	A 〃
2.2-9	〃	〃 上部落下	1952	A 〃
2.2-10	〃	門柱の被害 煉瓦造り	1952	A 〃
2.2-12	〃	内部の被害	1952	A 〃
2.2-13	〃	〃	1952	A 〃
2.2-14	〃	日赤病院社宅 大丈夫	1952	A 〃
2.2-15	〃	〃	1952	A 〃
2.2-16	浦河町浦河高校	外観遠景	1952	A 〃
2.2-17	〃	〃	1952	A 〃
2.2-18	〃	〃 筋違いのないもの挙倒壊寸前	1952	A 〃
2.2-19	〃	〃 ディテール	1952	A 〃
2.2-20	〃	増築部分の被害	1952	A 〃
2.2-21	〃	天井落下	1952	A 〃
2.2-23	〃	廊下の方杖が大梁から抜け外れた状況	1952	A 〃
2.2-24	〃	方杖の被害	1952	A 〃
2.2-25	〃	廊下の被害	1952	A 〃
2.2-26	〃	〃	1952	A 〃
2.2-27	〃	〃	1952	A 〃
2.2-28	〃	〃	1952	A 〃
2.2-29	〃	出入口の被害 戸が開かぬ	1952	A 〃
2.2-30	浦河町浦河小学校	門柱の倒壊	1952	A 〃
2.2-31	〃	〃	1952	A 〃
2.2-32	〃	〃	1952	A 〃
2.2-33	〃	〃 隅角部	1952	A 〃
2.2-34	浦河町浦河中学校	外観	1952	A 〃
2.2-35	〃	新教室煙突の倒壊	1952	A 〃
2.2-36	〃	体育館の布コンクリート	1952	A 〃
2.2-37	〃	〃 隅角部	1952	A 〃
2.2-38	〃	体育館内部壁落ちる	1952	A 〃
2.2-39	日高支庁(浦河)	税務課室内の壁の被害	1952	A 〃
2.2-40	〃	〃	1952	A 〃

スライド 番 号	被 災 地	説 明	備 考	
			撮影年月日	提供者・撮影者
2.2-41	日高支庁(浦河)	税務課室内の柱と壁の被害	1952	A 酒井良男
2.2-42	〃	税務課室内の柱の被害	1952	A 〃
2.2-43	〃	内部の壁がはがれ落ちた	1952	A 〃
2.2-44	浦河町 測候所	外観	1952	A 〃
2.2-45	〃	〃 遠望	1952	A 〃
2.2-46	〃	遠くに見える測候所	1952	A 〃
2.2-47	浦河町 諸官庁	消防署	1952	A 〃
2.2-48	〃	電話中継所	1952	A 〃
2.2-49	〃	保健所	1952	A 〃
2.2-50	〃	警察署	1952	A 〃
2.2-51	浦河町大通	被害なさそう	1952	A 〃
2.2-52	〃	〃	1952	A 〃
2.2-53	〃	大通西2丁目 支庁前のそばや	1952	A 〃
2.2-54	〃	〃	1952	A 〃
2.2-55	浦河町 常盤町 生協附近	生活共同組合	1952	A 〃
2.2-56	〃	〃	1952	A 〃
2.2-57	〃	生協附近	1952	A 〃
2.2-58	浦河町 常盤町商店	三浦醸造店外観	1952	A 〃
2.2-59	浦河町 常盤町商店	三好商店外観	1952	A 〃
2.2-60	〃	〃	1952	A 〃
2.2-61	〃	三好商店の柱の損傷	1952	A 〃
2.2-62	〃	〃	1952	A 〃
2.2-63	浦河町 常盤町	東南山際住宅 無被害	1952	A 〃
2.2-64	〃	〃	1952	A 〃
2.2-65	〃	〃	1952	A 〃
2.2-66	〃	常盤町を望む	1952	A 〃
2.2-67	〃	〃	1952	A 〃
2.2-68	〃	〃	1952	A 〃
2.2-69	〃	〃	1952	A 〃
2.2-70	〃	〃	1952	A 〃
2.2-71	浦河町 東町電通倉庫	電通倉庫外観 布基礎亀裂	1952	A 〃
2.2-72	〃	電通倉庫壁に亀裂	1952	A 〃
2.2-73	〃	電通倉庫基礎コンクリート破壊	1952	A 〃
2.2-74	〃	〃	1952	A 〃
2.2-76	〃	〃	1952	A 〃
2.2-77	〃	〃 東南隅基礎コンクリート破壊	1952	A 〃

スライド 番 号	被 災 地	説 明	備 考	
			撮影年月日	提供者・撮影者
2.2-79	浦河町東町 電通倉庫	電通倉庫内壁の亀裂	1952	A 酒井良男
2.2-80	〃	電通車庫外観	1952	A 〃
2.2-81	浦河町 東町米屋倉庫	米屋倉庫半壊	1952	A 〃
2.2-82	〃	〃	1952	A 〃
2.2-83	〃	〃	1952	A 〃
2.2-85	浦河町 東町	支庁官舎 大被害	1952	A 〃
2.2-86	〃	自動車工場	1952	A 〃
2.2-87	〃	自動車工場住宅	1952	A 〃
2.2-88	〃	太田洗濯店	1952	A 〃
2.2-90	〃	東町を望む	1952	A 〃
2.2-91	〃	〃	1952	A 〃
2.2-93	〃	〃	1952	A 〃
2.2-94	〃	〃	1952	A 〃
2.2-95	〃	〃	1952	A 〃
2.2-96	浦河町鉄道		1952	A 〃
2.2-97	〃		1952	A 〃
2.2-98	浦河町民家	煙突の被害はあるが建物大丈夫	1952	A 〃
2.2-99	〃	〃	1952	A 〃
2.2-100	〃	建築中の家	1952	A 〃
2.2-101	〃	〃	1952	A 〃
2.2-102	〃	一階建と二階建の振動相違による被害	1952	A 〃
2.2-103	〃	石塔の転倒	1952	A 〃
2.2-104	浦河町旅館	殆んど被害なし	1952	A 〃
2.2-105	浦河町 正信寺	外 観	1952	A 〃
2.2-106	浦河町 某寺	某寺のウテナ	1952	A 〃
2.2-108	〃	〃	1952	A 〃
2.2-109	浦河町墓地	墓石の倒壊	1952	A 〃
2.2-110	〃	墓石のずれ	1952	A 〃
2.2-111	〃	墓石の倒壊	1952	A 〃
2.2-112	浦河町神社		1952	A 〃
2.2-113	浦河町道路	地割れ	1952	A 〃
2.2-114	浦河町全景	地図と全景を対比させる 2.2-114～131と対比	1952	A 〃
2.2-115	〃	〃 〃	1952	A 〃
2.2-116	〃	〃 〃	1952	A 〃
2.2-117	〃	〃 〃	1952	A 〃
2.2-118	〃	〃 〃	1952	A 〃
2.2-120	〃	〃 〃	1952	A 〃

スライド 番 号	被 災 地	説 明	備 考	
			撮影年月日	提供者・撮影者
2.2-122	浦河町全景	地図と全景を対比させる 2.2-114～131と対比	1952	A 酒井良男
2.2-123	〃	〃 〃	1952	A 〃
2.2-124	〃	〃 〃	1952	A 〃
2.2-125	〃	〃 〃	1952	A 〃
2.2-126	〃	〃 〃	1952	A 〃
2.2-127	〃	〃 〃	1952	A 〃
2.2-128	〃	〃 〃	1952	A 〃
2.2-129	〃	〃 〃	1952	A 〃
2.2-130	〃	〃 〃	1952	A 〃
2.2-131	〃	〃 〃	1952	A 〃
2.2-132	浦河地図	2.2-132～138と対比	1952	A 〃
2.2-133	〃	〃	1952	A 〃
2.2-134	〃	〃	1952	A 〃
2.2-135	〃	〃	1952	A 〃
2.2-136	〃	〃	1952	A 〃
2.2-137	〃	〃	1952	A 〃
2.2-138	〃	〃	1952	A 〃

2.3 荻伏・三石・春立・新冠

スライド 番 号	被 災 地	説 明	備 考	
			撮影年月日	提供者・撮影者
2.3-1	荻伏村 住宅	荻伏村市街	1952	A 酒井良男
2.3-2	〃	新築中 やや傾く	1952	A 〃
2.3-3	〃	〃 〃	1952	A 〃
2.3-4	荻伏村 会社社宅	遠望	1952	A 〃
2.3-5	〃	煙突の被害	1952	A 〃
2.3-6	〃	煙突の倒壊 落下	1952	A 〃
2.3-7	〃	煙突の被害 (亀裂)	1952	A 〃
2.3-9	〃	〃 落下	1952	A 〃
2.3-10	〃	〃 亀裂	1952	A 〃
2.3-11	〃	煙突の倒壊	1952	A 〃
2.3-12	〃	〃	1952	A 〃
2.3-13	荻伏村 農家	物置	1952	A 〃
2.3-14	〃		1952	A 〃
2.3-15	〃	サイロ	1952	A 〃

スライド 番 号	被 災 地	説 明	備 考	
			撮影年月日	提供者・撮影者
2.3-16	荻伏村 農家	サイロ	1952	A 酒井良男
2.3-17	荻伏村 農地	被害なし	1952	A 〃
2.3-18	〃	〃	1952	A 〃
2.3-19	〃	〃	1952	A 〃
2.3-20	〃 道路		1952	A 〃
2.3-21	〃 農地	農家	1952	A 〃
2.3-22	〃		1952	A 〃
2.3-23	荻伏村 牧場	馬 元気	1952	A 〃
2.3-24	〃	〃	1952	A 〃
2.3-25	〃	子供 元気	1952	A 〃
2.3-26	〃	羊	1952	A 〃
2.3-27	荻伏中学校	遠望	1952	A 〃
2.3-29	〃	外観	1952	A 〃
2.3-30	〃	〃 やや傾く	1952	A 〃
2.3-31	〃	〃	1952	A 〃
2.3-32	〃	〃	1952	A 〃
2.3-33	〃	煙突の倒壊	1952	A 〃
2.3-34	〃	全景	1952	A 〃
2.3-35	〃	基礎の被害	1952	A 〃
2.3-36	三石町 地図	三石町地図 梟舞市街	1952	A 〃
2.3-37	〃	〃	1952	A 〃
2.3-38	〃	〃	1952	A 〃
2.3-39	〃	〃	1952	A 〃
2.3-40	〃	〃	1952	A 〃
2.3-41	〃	〃	1952	A 〃
2.3-42	三石町 梟舞	梟舞より日高遠望	1952	A 〃
2.3-43	〃	〃	1952	A 〃
2.3-44	〃	梟舞小学校 被害	1952	A 〃
2.3-45	三石町 歌笛農協		1952	A 〃
2.3-46	〃	農協倉庫 壁落ちる	1952	A 〃
2.3-47	〃	〃 の外観	1952	A 〃
2.3-48	〃	倉庫の壁に亀裂	1952	A 〃
2.3-49	〃	〃	1952	A 〃
2.3-51	三石町 歌笛小学校	外観	1952	A 〃
2.3-52	〃	〃	1952	A 〃
2.3-53	〃	〃	1952	A 〃
2.3-54	〃	〃	1952	A 〃

スライド 番 号	被 災 地	説 明	備 考	
			撮影年月日	提供者・撮影者
2.3-56	三石町 歌笛小学校	外観	1952	A 酒井良男
2.3-57	〃	体育館 小屋組	1952	A 〃
2.3-58	〃	〃	1952	A 〃
2.3-59	〃	筋違のために、壁が残る (遠方の直立柱は、昭和7年の増築部)	1952	A 〃
2.3-60	〃	〃	1952	A 〃
2.3-61	〃	筋違のために間切壁の柱が折れた	1952	A 〃
2.3-62	〃	〃	1952	A 〃
2.3-63	〃	校舎内の被害	1952	A 〃
2.3-64	〃	〃	1952	A 〃
2.3-65	〃	外観	1952	A 〃
2.3-66	三石町役場	煙突の倒壊	1952	A 〃
2.3-67	〃	煙突ブロックの倒壊	1952	A 〃
2.3-68	三石町住宅	石塔の倒壊	1952	A 〃
2.3-69	〃	木造建物の被害	1952	A 〃
2.3-70	〃	レンガ造の臥梁と柱の亀裂	1952	A 〃
2.3-71	〃	〃 あまり被害(亀裂)のない所	1952	A 〃
2.3-72	三石町 本桐駅前	本桐駅	1952	A 〃
2.3-74	〃	駅前商店外観	1952	A 〃
2.3-75	〃	駅前商店 燧打梁のため構造的被害なし	1952	A 〃
2.3-76	〃	〃 〃	1952	A 〃
2.3-77	三石町 本桐	本桐農協	1952	A 〃
2.3-78	〃	民家二階建 倒壊か? 大部分片付られていた	1952	A 〃
2.3-79	〃	〃	1952	A 〃
2.3-80	〃	本桐にて牧場遠望	1952	A 〃
2.3-81	〃	〃	1952	A 〃
2.3-82	〃	本桐農家 馬小屋	1952	A 〃
2.3-83	〃	〃 新築	1952	A 〃
2.3-84	〃	本桐自治警備柱	1952	A 〃
2.3-85	〃	日高山岳を望む	1952	A 〃
2.3-86	〃	〃	1952	A 〃
2.3-87	〃	〃	1952	A 〃
2.3-88	三石町 蓬来町	蓬来町農家 農舎とサイロ	1952	A 〃
2.3-89	〃	三石川より蓬来町を望む	1952	A 〃
2.3-90	三石町	海岸	1952	A 〃
2.3-91	〃	〃	1952	A 〃
2.3-92	〃	〃	1952	A 〃

スライド 番 号	被 災 地	説 明	備 考	
			撮影年月日	提供者・撮影者
2.3-93	春 立	町並	1952	A 酒井良男
2.3-94	〃	春立魚業組合倉庫	1952	A 〃
2.3-95	〃	春立土管工場	1952	A 〃
2.3-96	〃	〃	1952	A 〃
2.3-97	〃	春立ー静内間のサイロ 池田付近のサイロ被害と比較せよ	1952	A 〃
2.3-98	〃	〃	1952	A 〃
2.3-99	新 冠	日高新冠に於ける丘陵の地割れ	1952	A 〃
2.3-100	〃	〃	1952	A 〃
2.3-101	新 冠	日高新冠に於ける丘陵の地割れ	1952	A 〃
2.3-102	〃	〃	1952	A 〃
2.3-103	〃	〃	1952	A 〃
2.3-104	〃	〃	1952	A 〃

2.4 鵠川・厚真・苫小牧

スライド 番 号	被 災 地	説 明	備 考	
			撮影年月日	提供者・撮影者
2.4-1	鵠 川	鵠川農業倉庫	1952	A 酒井良男
2.4-2	〃	畜舎	1952	A 〃
2.4-3	〃	サイロ(殆んど被害なし)	1952	A 〃
2.4-4	〃	鵠川付近地割れに依る家屋の被害	1952	A 〃
2.4-5	厚 真	厚真の農家の被害	1952	A 〃
2.4-6	苫小牧	築港車庫	1952	A 〃
2.4-7	〃	〃	1952	A 〃
2.4-8	〃	〃	1952	A 〃
2.4-9	苫小牧	国策パルプ勇払工場	1952	A 〃
2.4-10	〃	〃	1952	A 〃
2.4-11	〃	〃	1952	A 〃
2.4-12	〃	〃	1952	A 〃
2.4-13	苫小牧	王子製紙6階発電室より	1952	A 〃
2.4-14	〃	煙突被害なし	1952	A 〃
2.4-15	〃	〃	1952	A 〃
2.4-16	〃	全景	1952	A 〃
2.4-17	〃	〃	1952	A 〃
2.4-18	〃	引き込み線	1952	A 〃
2.4-19	〃	工 場	1952	A 〃

スライド 番 号	被 災 地	説 明	備 考	
			撮影年月日	提供者・撮影者
2.4-20	苫小牧	工場	1952	A 酒井良男
2.4-21	〃	〃	1952	A 〃
2.4-22	〃	煙突補強工事	1952	A 〃
2.4-23	〃	〃	1952	A 〃
2.4-24	〃	〃	1952	A 〃
2.4-25	〃	〃	1952	A 〃
2.4-26	〃	〃	1952	A 〃
2.4-27	〃	シンボルである水槽塔被害なし	1952	A 〃
2.4-28	〃	王子製紙苫小牧工場水槽塔	1952	A 〃
2.4-29	〃	〃	1952	A 〃
2.4-30	〃	〃	1952	A 〃
2.4-31	〃	〃	1952	A 〃
2.4-33	苫小牧市庶民住宅	苫小牧市庶民住宅 亀裂なし ブロック造	1952	A 〃
2.4-34	〃	〃	1952	A 〃
2.4-35	〃	〃	1952	A 〃
2.4-36	苫小牧	苫小牧市営アパート	1952	A 〃
2.4-37	〃	〃	1952	A 〃
2.4-38	〃	墓石	1952	A 〃

2.5 その他の日高地方

スライド 番 号	被 災 地	説 明	備 考	
			撮影年月日	提供者・撮影者
2.5-1	その他の日高地方	黄金道路の峠	1952	A 酒井良男
2.5-2	〃	黄金道路	1952	A 〃
2.5-3	〃	〃 オンコ沢の崖崩れ	1952	A 〃
2.5-4	〃	幌別川を望む	1952	A 〃
2.5-5	〃	元浦川を望む	1952	A 〃
2.5-6	〃	某工場 RC 造地下部分	1952	A 〃
2.5-7	〃	〃	1952	A 〃
2.5-8	〃	〃	1952	A 〃
2.5-9	〃	〃	1952	A 〃
2.5-10	〃	木造建物被害(一階と二階)	1952	A 〃
2.5-11	〃	〃	1952	A 〃
2.5-12	〃	〃 (基礎の移動)	1952	A 〃
2.5-13	〃	某駅(無被害)	1952	A 〃